

灌云县应急管理局文件

灌应急〔2024〕8号

关于印发《灌云县冶金工贸领域安全生产隐患排查治理专项行动方案》的通知

各镇街人民政府（办事处）、园区管委会，五图河农场、洋桥农场、灌西盐场，县有关部门：

现将《灌云县冶金工贸领域安全生产隐患排查治理专项行动方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。


灌云县应急管理局
2024年2月19日

灌云县冶金工贸领域安全生产隐患排查治理专项行动方案

为集中整治一批重大安全风险，着力破解一批突出问题隐患，有效防范遏制生产安全事故发生，保障全县安全生产形势持续稳定向好。根据县安委会办公室、县消委会办公室《关于印发〈灌云县安全生产隐患排查治理专项行动方案〉的通知》（灌安办〔2024〕6号）的工作要求，制定本方案。

一、工作目标

深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要论述和指示批示精神和国务院安委会十五条硬措施，扎实开展冶金工贸行业领域安全生产隐患排查治理专项行动，完善生产经营单位自查、自报、自改，镇街（园区）和行业部门分类整治、分级监管，县级政府挂牌督办、追究问责的隐患排查治理体系，排查、曝光、整治、消除一批事故隐患。盯紧抓牢危化品领域安全生产治本攻坚，扎实推动重大事故隐患专项排查整治、安全生产专项整治、基层基础设施建设三个方面全面提质增效，切实提高危化品领域安全生产风险隐患排查治理质量，全力防范遏制各类生产安全事故发生，不断提升本质安全水平。

二、工作内容

（一）排查治理范围。全县冶金工贸行业领域相关企业。

（二）排查治理内容。全面排查治理各生产经营单位及其工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境等方面存在的问题隐患，以及安全生产体制机制、安全管理组织体系、责任落实、制度落实、风险辨识、现场管理等方面存在的问题：

一是查看安全教育培训情况。1.企业是否严格按照国家安全生产培训规定要求，加强对从业人员的安全生产理论教学与实践技能培训，抓好在岗员工、新入职员工和班组长安全技能提升培训，建立健全教育培训考核档案。2.查看企业是否满足以下要求：未经安全生产教育培训合格的从业人员，不得上岗作业。特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，方可上岗作业。

二是查看“厂中厂”管理情况。1.出租方是否设置消防安全管理机构，配备专职或兼职消防安全管理人员，统一协调、管理整个厂区的消防安全工作；承租方是否设置专职或兼职消防安全管理人员，消防控制室是否落实24小时双人持证上岗值班制度；2.出租方和承租方是否签订租赁合同、是否签订消防安全管理协议，是否明确双方消防安全管理责任，是否明确共用消防设施管理责任；3.是否存在违规住人、违规设置住宿与生产储存经营合用场所以及生产车间违规设置仓库问题；4.承租方所从事生产经营仓储等活动是否符合原规划设计使用性质，是否擅自从事危险化学品及其他危险爆炸物品生产、经营、储存的行为；5.是否存在违规用火、用电、用气行为；6.出租方、承租方厂房是否办理消防审验手续，平面布局、安全疏散、消防设施器材等是否符合国家

消防安全技术标准；7. 是否存在消防设施严重损坏、安全出口数量不足，违规采用易燃可燃材料装修等问题；8. 是否存在违反消防安全规定冒险作业等问题。

三是查看金属冶炼企业安全管理情况。1.中频炉熔炼、浇铸及行车吊运范围内是否设置有会议室、活动室、休息室、更衣室、办公室；影响范围内的中频炉操作室、分析室、配电室门窗是否采取防喷溅措施。2.吊运熔融金属的起重机是否符合冶金铸造起重机技术条件；龙门钩横梁、耳轴销和吊钩等零件，是否进行定期探伤检查。3.中频炉感应线圈进水管是否设置快速切断装置，控制点是否设置在炉台。中频炉感应线圈冷却水是否设置进水压力、进出水流量差和每个回路的出水温度检测装置，进水压力和每个回路出水温度检测报警信号是否与中频炉加热电源连锁，报警信号是否设置在炉台，报警系统是否设置不间断电源，是否能有效运行。4.中频炉（除开放式炉台）电容器柜、电源装置与炉体在同一层布置时，是否设置隔墙，动力管线穿墙、穿层孔洞是否完全封堵。5.中频炉炉台道路堵塞，炉台是否设置二处及以上应急逃生路线。6.中频炉是否设置应急水源、应急电源、应急照明等设施，是否定期点检、维护。7.中频炉炉下、炉前、浇铸区域是否设置熔融金属应急储存设施，是否保持干燥、完好。中频炉炉下、炉前以及熔融金属吊运、浇铸区域是否存在积水或非生产性潮湿现象，是否存放易燃易爆物品。8.公称容量1吨及以上的中频炉是否安装炉衬漏炉报警装置，漏电流监测达到报警值时是否发出报警信号并连锁切断中频电源。9.是否使用公称容量0.25

吨及以上无磁轭的铝壳中频炉。

四是查看粉尘涉爆企业安全管理情况。1.粉尘爆炸危险场所严禁设置在非框架结构的多层建构筑物内，与居民区、员工宿舍、会议室等人员密集场所安全距离应符合要求。2.不同种类可燃性粉尘、或与可燃气体等易加剧爆炸危险的介质严禁共用一套除尘系统，不同防火分区的除尘系统严禁互联互通。3.干式除尘系统应规范采用泄爆、隔爆、惰化、抑爆、抗爆等一种或多种控爆措施。4.铝镁等金属粉尘除尘系统应采用负压除尘方式；其他可燃性粉尘除尘系统采用正压吹送粉尘时，应采取可靠的防范点燃源的措施。5.严禁采用粉尘沉降室除尘，严禁采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。6.铝镁等金属粉尘及木质粉尘的干式除尘系统应规范设置锁气卸灰装置。7.粉尘爆炸危险场所的20区禁止使用非防爆电气设备设施。8.在粉碎、研磨、造粒等易于产生机械点火源的工艺设备前，应规范设置去除铁、石等异物的装置。9.木制品加工企业，与砂光机连接的风管应设置火花探测报警装置。10.制定粉尘清扫制度，作业现场积尘应及时规范清扫，铝镁等遇湿自然粉尘收集、贮存应落实防水防潮措施。

（三）排查治理职责分工。按照安全生产专项整治“一年小灶”“三年大灶”及部门“三定方案”、县有关部门（单位）安全生产职责任务清单确定的职责分工：

县应急管理局：负责冶金工贸行业领域安全生产隐患排查治理专项行动牵头推进工作，组织实施安全生产监督检查，督促指导镇街（园区）开展安全生产隐患排查治理专项行动，对本行业领域排查发现的重大事故隐患提请县政府或安委会（办）挂牌督

办并跟踪督促整改。

县发改委：负责全县能源企业、粮食加工企业安全生产隐患排查治理工作。

县工信局：负责全县船舶企业安全生产隐患排查治理工作。

县住建局：负责全县工贸企业建设工程消防设计审查、验收环节隐患排查治理工作。

县农业农村局：负责畜禽屠宰等农产品初加工企业安全生产隐患排查治理工作。

县商务局：负责商贸服务企业（单位）安全生产隐患排查治理工作。

县市场监管局：负责冶金工贸企业特种设备安全隐患排查治理工作。

县消防救援大队：负责冶金工贸企业火灾预防、消防监督执法以及火灾调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能。

各镇街（园区）：按照安全生产属地管理原则及县方案有关职责分工和工作要求，全面负责本辖区冶金工贸行业领域安全生产隐患排查治理专项行动的组织实施。

（四）排查治理工作方式。采取企业全面自查自纠、镇街（园区）专项排查治理、行业部门实施监督检查、县级政府督导督查相结合的方式。

三、工作原则

按照“条块结合、齐抓共管”原则，各镇街（园区）、县各行业主管部门和生产经营单位分工负责，密切配合，认真组织实施安全生产问题隐患排查治理专项行动。

（一）冶金工贸企业。全面落实安全生产主体责任，建立“岗位、班组、车间、企业”四级隐患排查治理机制，滚动开展自查自纠，推动全员排查隐患，落实隐患治理措施，执行事故隐患自查、自报、自改闭环管理，建立完善隐患排查治理台账资料。对于排查发现的重大事故隐患，及时向属地政府及主管部门报告，并制定实施严格的隐患治理方案，做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。

（二）镇街（园区）。切实加强对辖区内各部门和相关单位安全生产隐患排查治理工作的组织领导，具体负责组织推动辖区内安全生产隐患排查治理专项行动开展，全面摸清辖区内工贸企业底数（含“厂中厂”），切实掌握排查治理工作动态，及时报送排查治理工作情况，统筹、协调解决工作中的重大问题，跟踪督促重大事故隐患相关责任单位按时完成整改工作并验收销号。

（三）县相关部门。按照安全生产“三管三必须”和“谁审批、谁监管，谁主管、谁负责”等规定要求，分工负责、协同协作、合力推进安全生产隐患排查治理专项行动落地见效。

四、工作步骤

本次行动自2024年1月底开始，到2024年12月底结束，不划分阶段、不分环节。

（一）即刻动员部署。各镇街（园区）、县各有关部门结合行动方案，研究明确本辖区的重点排查治理和监督检查事项，细化责任分工，制定推进措施，迅速动员部署，确保上下联动、形成合力。

（二）集中排查治理。各镇街（园区）、县各有关部门对本

辖区、本行业领域涉及事项开展全面排查治理行动，列出清单目录，对排查发现的重大隐患，按照“一患一策”要求，对照整改标准，跟踪督办销号，分类处置到位。各企业对照排查治理重点，全面开展自查自改，建全风险隐患台账。

（三）全面总结提升。在行动中全面总结隐患整改情况、取得实际成效，系统梳理好经验、好做法，广泛开展宣传，组织相互学习借鉴，不断完善安全生产制度，推动建立健全长效机制。

五、工作要求

（一）强化红线意识，加强组织领导。各镇街（园区）、县各有关部门要不断强化安全生产红线意识，牢固树立“隐患就是事故”的观念，切实加强组织领导，健全工作机制，结合本辖区、本行业领域实际情况适当调整完善排查整治内容，进一步细化责任分工，周密安排部署，切实将工作任务分解落实到基层一线和企业，逐层逐级抓好工作落实。

（二）强化五个结合，优化整治效果。各镇街园区，县有关部门要坚持把隐患排查治理专项行动与三年治本攻坚相结合，在安全理念、安全责任、安全规划、安全标准、安全科技、安全工程、素质能力等方面补短板、强弱项，不断提升本质安全水平。坚持把隐患排查治理专项行动与安全生产专项整治提质增效行动相结合，着力解决影响安全生产的薄弱环节和突出问题。坚持把隐患排查治理专项行动与重大事故隐患专项排查整治行动相结合，全面压实属地责任、部门监管责任和企业主体责任，带动全员安全生产岗位责任落实，提升企业隐患排查整改质量。坚持把隐患排查治理专项行动与基层基础建设提质增效行动相结合，推

进企业安全生产标准化创建工作，推动企业夯实安全生产基础，切实提升企业安全生产管理能力。坚持把隐患排查治理专项行动与加强应急管理相结合，督促企业建立完善应急管理制度、事故应急救援预案和现场处置方案，推行岗位应急处置卡，落实隐患排查治理责任与监控措施。

（三）强化风险辨识，全面排查治理。各企业要认真组织开展安全风险辨识、登记建档，落实全员参与、全岗位覆盖、全过程衔接的隐患排查治理制度，实现隐患排查、登记、评估、报告、监控、治理、销号的全过程记录和闭环管理。对排查出的重大事故隐患，应迅速组织专家评估，确定隐患级别及整改方案，并逐级上报至属地政府和行业主管部门。各镇街（园区）、县各有关部门要突出事故多发、易发的重点地区和安全基础薄弱的重点企业，加强督促指导。

（四）强化监管执法，推进综合整治。各镇街（园区）、县各有关部门要突出重点地区、重点企业、重大事故隐患，对重大隐患整改不到位的企业依法采取停产停业、停止施工、停止供电和查封扣押等强制措施，按规定给予经济处罚，对构成犯罪的要移交司法机关依法追究刑事责任。要严格落实重大隐患挂牌督办制度，对整改和督办不力的纳入政府核查问责范围，实行约谈告诫、公开曝光，情节严重的依法依规追究相关人员责任。要分期分批公布安全生产典型执法案例。要加快研究解决影响安全生产的深层次矛盾和问题，建立安全生产的长效机制。

（五）强化联动机制，严格督查督导。各镇街（园区）、县各有关部门要认真吸取近年来事故教训，综合运用全员排查、多

轮督查、暗查暗访、交叉检查、曝光警示等方法，深查问题，彻查隐患，督促整改到位。要通过建立台账、重点督办、整改验收销号等措施，加大跟踪督查工作力度，促使事故隐患整改到位。要充分利用报纸、电视、网络等媒体，加大典型经验交流推广和反面典型案例曝光力度，加强示范引领和警示教育。

各镇街（园区）、县各有关部门要及时汇总安全隐患排查治理专项行动推进情况，排查发现的问题隐患**要每天一次及时录入安全生产问题处置监管平台**，落实闭环管理。同时，要落实工作信息月报制度，每月23日下班前向县应急管理局报送一次《冶金等工贸领域隐患排查治理情况一览表》（附后）和月工作推进情况小结，务必确保每月报表数据与安全生产问题处置监管平台录入情况“线上线下一致”。

联系人：李祥，电话：88992129

邮 箱：gyjck01@163.com

附件：冶金工贸领域隐患排查治理情况一览表

