

# 连云港市生态环境局 责令改正违法行为决定书

连灌环责改字〔2021〕44号

当事人：罡阳轴研科技（灌云）有限公司

法定代表人：陈杰

统一社会信用代码：91320723MA1R722E43

住所：连云港市灌云县经济开发区幸福大道395号

我局于2021年7月10日对当事人罡阳轴研科技（灌云）有限公司进行调查，发现当事人实施了以下环境违法行为：当事人利用潜水泵通过软管将调节池内废水排入厂区北侧空地。我局委托江苏安环职业健康技术服务有限公司对当事人厂区东北侧污水处理站西侧水坑1#、污水处理站北侧水坑2#内废水、污水处理站调节池内废水以及二沉池内废水进行采样，根据江苏安环职业健康技术服务有限公司出具的检测报告（2021）苏安环检（环）字第（0172）号显示：二沉池：pH：8.41、CODcr：66mg/L、SS：41mg/L、氨氮：7.76mg/L、总磷：0.36mg/L、总氮：38.4mg/L、石油类：0.71mg/L。调节池：pH：8.80、CODcr：616mg/L、SS：35mg/L、氨氮：26.5mg/L、总磷：0.79mg/L、总氮：55.6mg/L、石油类：5.25mg/L。污水处理站西侧水坑1#：pH：8.20、CODcr：43mg/L、SS：32mg/L、氨氮：7.32mg/L、总磷：0.29mg/L、总氮：19.2mg/L、石油类：0.17mg/L。污水处理站北侧水坑2#：pH：8.67、CODcr：470mg/L、SS：38mg/L、氨氮：12.3mg/L、总磷：0.83mg/L、

总氮：36.2mg/L、石油类：0.50mg/L。当事人现场负责人副总经理张克阳在现场陪同。

以上事实，有如下证据为证，可以认定：

1、由当事人现场负责人副总经理提供的当事人营业执照复印件一份，确定违法主体；

2、2021年7月10日当事人提供的授权委托书两份，证明当事人现场负责人副总经理、人力资源科科长系受当事人的委托配合调查并签署文件；

3、2021年7月10日由当事人现场负责人副总经理提供的身份证复印件一份及法人身份证复印件各一份，由当事人的人力资源科科长提供身份证复印件一份，确定其个人信息；

4、由当事人现场负责人副总经理签字确认的我局执法人员于2021年7月10日在当事人公司检查时做的《现场检查（勘察）笔录》一份，证明当事人存在的违法事实；

5、由当事人现场负责人副总经理、人力资源科科长签字确认的我局执法人员于2021年7月10日在当事人公司检查时做的《调查询问笔录》两份，证明当事人存在的违法事实；

6、我局执法人员于2021年7月10日在当事人公司现场拍摄照片八张，证明当事人存在的违法事实；

7、2021年7月10日由当事人人力资源科科长签字确认的《行政法律文书送达地址确认书》一份，确定送达地址；

8、江苏安环职业健康技术服务有限公司的检测报告一

份，报告编号：（2021）苏安环检（环）字第（0172）号。

上述行为违反了《中华人民共和国水污染防治法》第三十九条的规定。

依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第一款和《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第（三）项之规定，现责令当事人立即改正利用逃避监管方式排放水污染物的环境违法行为。

我局将在 30 日内对当事人改正违法行为的情况进行复查。如当事人拒不改正违法行为，我局将按照《中华人民共和国环境保护法》第五十九条第一款“企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处罚，被责令改正，拒不改正的，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处罚数额按日连续处罚”之规定，依法实施按日连续处罚。

连云港市生态环境局

2021 年 8 月 2 日

